

Legen Sie den Stapel.

Nach 3 Sekunden das Thermometer zeigen Raumtemperatur.

Entfernen Sie den Kleber Schutz vor dem SONDENGÄHUSE. UnterstüTZen nachdrücklich die Sonde mit dem Klettverschluss an der gewählten Position in der Kammer.

Führen Sie die Sonde in die Halterung.

Bringen Sie das Thermometer an die gewünschte Position weg von der Kamera über das mitgelieferte Klettband oder Magnete auf der Rückseite des Thermometers.

° C / ° F: Drücken Sie auf ° C / ° F, um die gewünschte Skala auszuwählen.

MAX / MIN: Drücken Sie MAX / MIN, um die maximale gemessene Wert zu lesen. Drücken Sie erneut, um den Minimalwert zu lesen. Drücken Sie ein drittes Mal auf den aktuellen Wert zurück. Um den Speicher zu löschen drücken Sie die Taste für 2 Sekunden.

ALARM:

Drücken Sie für 2 Sekunden das Glockensymbol.

Flashes FRIDGE HALLO und Blitz.

Drücken ° C / ° F regelt die maximale Alarm.

Drücken Sie die Glockensymbol.

Drücken ° C / ° F regelt die maximale Alarm.


In Closing Bell Presse.

So aktivieren oder deaktivieren die Alarmglocke im normalen Modus drücken.

ROOM / KÜHLSCHRANK:

Drücken ROOM / FRIDGE erfassen die Temperatur der Kammer (Kühlschrank) oder Raum, wo das Thermometer (ROOM)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - SPECIFICATIONS - CARACTÉRISTIQUES - TECHNISCHE DATEN



L=60mm,
A=12mm,
H=30mm,
h=120mm

Peso - weight - poids - Gewicht	80 gr
Rango - Rank - Classer - Rangstufe	-50°C a 70°C
Resolución - Resolution - Résolution - Auflösung	0.1°C
Precisión en intervalo - Accuracy range - Précision - Genauigkeit [-20°C - 90°C]	± 0.3°C
Humedad relativa máxima - Maximum relative humidity - Humidité relative maximale - Maximale relative Luftfeuchtigkeit	95%
Batería - Battery - Batterie - Batterie	1 x 1.5v R03P UM-4
Duración - Life - Durée - Dauer	3000h

GARANTÍA - WARRANTY - GARANTIE - GARANTIE

El equipo tiene garantía de dos años. El mal uso del equipo elimina la garantía del mismo.

This device has two years of warranty. An improper use void the warranty of the unit.

L'appareil a deux années de garantie. Une mauvaise utilisation du destructeur annulera la garantie de l'appareil

Das Gerät ist für zwei Jahre garantiert. Missbrauch von Geräten entfällt die Garantie



Termómetro digital con sonda para frigorífico-congelador.



Digital thermometer with probe for fridge-freezer



Thermomètre digital avec sonde pour réfrigérateur-congélateur



Digital-Thermometer mit Fühler für Kühl-und Gefrierschrank



Ref: 480806



Fricosmos, S.A.
Polígono industrial nº 1, C/ C, 16-18
28938 Móstoles (Madrid) - España



Reg. San. 39.2737/M



www.fricosmos.com



info@fricosmos.com



Tel. (+34) 902 304 420
Fax. (+34) 902 636 683



Skype user: fricosmos



Lea las instrucciones antes de conectar el equipo y consérvelas en un lugar seguro para su consulta.



SEGURIDAD

No poner el termómetro directamente dentro de la cámara. Colocar solo la sonda.

MANEJO

Insertar la pila.

Después de 3 segundos el termómetro demostrará la temperatura ambiental.

Quite la protección adhesiva del soporte de la sonda. Coloque firmemente el soporte de la sonda usando la cinta velcro en la posición seleccionada dentro de la cámara.

Inserte la sonda en su soporte.

Fije el termómetro en el lugar deseado fuera de la cámara usando la cinta velcro incluida o los imanes en el dorso del termómetro.

°C/°F: Pulse *°C/°F* para seleccionar la escala deseada.

MAX/MIN: Pulse *MAX/MIN* para leer el valor máximo medido. Pulse nuevamente para leer el valor mínimo.

Pulsando una tercera vez volverá a la lectura actual. Para borrar la memoria pulse el botón durante 2 segundos.

ALARMA:

Pulse durante 2 segundos el símbolo campana.

Parpadea *HI* y *FRIDGE* parpadearán.

Pulsando *°C/°F* regula la alarma en valor máximo.

Pulse el símbolo campana.

Pulsando *°C/°F* regula la alarma en valor máximo.

Para finalizar vuelva a pulsar campana.

Para activar o desactivar la alarma pulse campana en modo normal.

ROOM/FRIDGE:

Pulsando *ROOM/FRIDGE* se registra la temperatura de la cámara (*FRIDGE*) o de la sala donde se encuentra el termómetro (*ROOM*)

MANTENIMIENTO

Cambie la batería cuando se agote.



Read the instructions before connecting the device and store them in a safe place for reference.



SAFETY

Do not place the thermometer directly into the camera. Place one probe.

USE

insert the battery.

After 3 seconds the thermometer show room temperature.

Remove the adhesive protection from the probe housing. Firmly support the probe using the Velcro in the selected position within the chamber.

Insert the probe in its holder.

Attach the thermometer to the desired location away from the camera using the included Velcro or magnets on the back of the thermometer.

°C / °F: Press *°C / °F* to select the desired scale.

MAX / MIN: Press *MAX / MIN* to read the maximum value measured. Press again to read the minimum value. Pressing a third time will return to the current reading. To clear the memory press the button for 2 seconds.

MAINTENANCE

Replace the battery when it is depleted.

ALARM:

Press for 2 seconds the bell symbol.

Flashes *FRIDGE HI* and flash.

Pressing *°C / °F* regulates the maximum alarm.

Press the bell symbol.

Pressing *°C / °F* regulates the maximum alarm.

In closing bell press.

To activate or deactivate the alarm bell in normal mode press.

ROOM / FRIDGE:

Pressing *ROOM / FRIDGE* record the temperature of the chamber (*FRIDGE*) or room where the thermometer (*ROOM*)



Lisez ces instructions avant de brancher le destructeur et conservez-les dans un endroit sûr pour sa consultation.



SECURITÉ

Ne pas placer le thermomètre directement dans la caméra. Placer une sonde

UTILISATION

Insérez la pile.

Après 3 secondes, la température de la pièce thermomètre spectacle.

Retirer la protection adhésive du corps de la sonde. Soutenir fermement la sonde en utilisant le Velcro dans la position choisie à l'intérieur de la chambre.

Insérez la sonde dans son support.

Fixer le thermomètre à l'emplacement souhaité de la caméra à l'aide du Velcro ou des aimants inclus sur le dos du thermomètre.

°C / °F: Appuyez sur *°C / °F* pour sélectionner l'échelle souhaitée.

MAX / MIN: Appuyez sur *MAX / MIN* pour lire la valeur maximale mesurée. Appuyez à nouveau pour lire la valeur minimale. Appuyer une troisième fois sera de retour à la lecture en cours. Pour effacer la mémoire, appuyez sur le bouton pendant 2 secondes.

ALARME:

Appuyez pendant 2 secondes, le symbole de la cloche.

FRIGO clignote *HI* et le flash.

Appuyez sur *°C / °F* régleme l'alarme maximale.

Appuyez sur le symbole de la cloche.

Appuyez sur *°C / °F* régleme l'alarme maximale.

En conclusion, la presse cloche.

Pour activer ou désactiver la sonnette d'alarme dans la presse mode normal.

CHAMBRE / FRIDGE:

Appuyez sur *ROOM / FRIDGE* record de la température de la chambre (*FRIGO*) ou une pièce où le thermomètre (*ROOM*)

ENTRETIEN

Remplacer la batterie quand elle est épuisée



Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät und halten Sie sie an einem sicheren Ort als Referenz.



SICHERHEIT

Stellen Sie das Thermometer direkt in die Kamera. Legen Sie eine Sonde.

REINIGUNG

Ersetzen Sie die Batterie, wenn es zu Ende geht.