



MAQUINAS DE VACÍO ORVED S.L

Precios Netos Distribuidor 2018 / rev. 25-07-18

CONSUMIBLES

Tarifa rebajada
con más modelos
y novedades



GASTRO-VAC Válvulas • Para hacer vacío.
Cubetas y tapas con válvula para envasar al vacío.

Ref.	Formato	Altura	Descripción
GV1-151/1 15 cmCubeta gastro-vac inox AISI 18/10.....
GV1-101/1 10 cmCubeta gastro-vac inox AISI 18/10.....
TP-11/1Tapa 1/1 para vacío de policarbonato.....
TI-11/1Tapa 1/1 de inox AISI 18/10.....
GV2-151/2 15 cmCubeta gastro-vac inox AISI 18/10.....
GV2-101/2 10 cmCubeta gastro-vac inox AISI 18/10.....
TP-21/2Tapa 1/2 para vacío de policarbonato.....
TI-21/2Tapa 1/2 de inox AISI 18/10.....
GV3-151/3 15 cmCubeta gastro-vac inox AISI 18/10.....
GV3-101/3 10 cmCubeta gastro-vac inox AISI 18/10.....
TP-31/3Tapa 1/3 para vacío de policarbonato.....



Recipientes • Tapas • Válvulas • Para hacer vacío.

Ref.	Descripción
3CBOX	Kit de 3 recipientes con tapa y válvula para hacer vacío ø140 x 70H,125h,185h + tubo aspiración.....
TAP-90	Tapa redonda para hacer vacío en cualquier recipiente: desde 50 mm a 90 mm de ø.....
69550	Valvula Takaje para hacer vacío en cualquier recipiente*:

* También compatible con Orved y Lerica

Bolsas metalizadas lisas de conservación. Transp./Metali. 120 micras
Cajas completas 5% DTO. o paquetes de 100 ó 200 bolsas.

Ref.	Medida bolsa	Uni. caja	Descripción
LM16,5X24 16,5 x 24 cm 3.200 Bolsas..... 16 paquetes de 200 /uni. .
LM18X30 18 x 30 cm 2.000 Bolsas..... 20 paquetes de 100 /uni
LM20X25 20 x 25 cm 2.400 Bolsas..... 12 paquetes de 200 /uni
LM20X30 20 x 30 cm 2.000 Bolsas..... 20 paquetes de 100/uni

Bolsas lisas para conservacion PA/PE 90 micra
Cajas completas 5% DTO. o paquetes de 100 ó 200 bolsas.

Ref.	Medida bolsa	Uni. caja	Descripción
L9-15X23 15 x 23 cm 4.800 Bolsas..... 24 paquetes de 200 /uni. .
L9-18X25 18 x 25 cm 4.000 Bolsas..... 20 paquetes de 200 /uni
L9-20X30 20 x 30 cm 2.500 Bolsas..... 25 paquetes de 100/uni
L9-25X35 25 x 35 cm 2.000 Bolsas..... 10 paquetes de 200 /uni
L9-30X40 30 x 40 cm 1.300 Bolsas..... 13 paquetes de 100/uni